กระบอกอบลวดเชื่อม
PORTABLE WELDING ROD

กระบอกอบลวดเชื่อม 5 กก. รุ่น TRB-5KB



ลักษณะเด่น:

- รูปทรงกระบอก ทำจากเหล็กคุณภาพดี สีน้ำเงิน
- ฐานแน่นหนา วางตั้งได้ศูนย์
- สามารถอบลวดเชื่อมได้ถึงครั้งละ 5 กก.
- ลวดเชื่อมได้รับความร้อนทั่วถึงจากความร้อนแผ่มาจากข้างใต้ของกระบอกอบลวดเชื่อม
- เป็นกระบอก อบ ลวดเชื่อมที่ง่ายต่อการบรรจุ และนำลวดเชื่อมออกหลังจากอบเสร็จเรียบร้อย
- น้ำหนักเบาเพียง 2.9 กก. แข็งแรง และง่ายต่อการยก/ย้ายไปในสถานที่ใช้งานเชื่อม
- บรรจุ : 6 กระบอก/ลัง

Specification:

• Electrode Capacity	: 5 Kg
• Input	: AC 220V
• Power	: 500W
• Max. Temperature	: 50°C - 200°C
• Electrode Length	: 450 mm
• Overall Size	: Ø196 x 635 mm
• Weight	: 2.9 Kg.


น็อตล็อคฐานกระบอกลวดเชื่อม


หลอดไฟสีเขียว/สีแดง


ปลอกหลอดไฟ
กระบอกอบลวดเชื่อม


ตัวทำอุณหภูมิกระบอกอบลวดเชื่อม
(Heater for Welding Rod Dryer)


ตัวตั้งอุณหภูมิกระบอกอบลวดเชื่อม
(Adjustable Switch)

Product	Price
กระบอกอบลวดเชื่อม รุ่น TRB-5KB	2,100.-
ตัวตั้งอุณหภูมิกระบอกอบลวดเชื่อม (Adjustable Switch)	900.-
ตัวทำอุณหภูมิกระบอกอบลวดเชื่อม (Heater for Welding Rod Dryer)	150.-
หลอดไฟสีเขียว/สีแดง	15.-
ปลอกหลอดไฟกระบอกอบลวดเชื่อม	10.-
น็อตล็อคฐานกระบอกลวดเชื่อม	50.-

กระบอกอบลวดเชื่อม
PORTABLE WELDING ROD



ลักษณะโดยทั่วไป:

อุปกรณ์กระบอกอบลวดเชื่อมใช้แรงดันไฟฟ้า 220V สำหรับไล่ความชื้นออกจากลวดเชื่อม ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50-200 องศาเซลเซียส ในการอบลวดเชื่อมหรือฟลักซ์ และยังสามารถเก็บความร้อนได้ดี เคลื่อนย้ายได้สะดวก

*เหมาะกับ*งานเชื่อมกลางแจ้งหรืองานเชื่อมบนที่สูง ซึ่งจะใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเคมี พลังงาน หม้อไอน้ำ น้ำมัน และโลหะ เป็นต้น

วิธีการใช้งาน:

1. ใช้ตะขอรูป"s" ดึงฐานและตรงกลางของตัวแท่งขึ้นมาในตำแหน่งที่เหมาะสม แล้วจึงวางลวดเชื่อมไปตามความยาวด้านล่างที่กำหนด

2. เมื่อดึงฐานขึ้นมาในระดับ1ใน3ของแท่งแล้ว ใช้ลวดเชื่อมเดิมเสียบผ่านเข้าไปตรงกลางในหลุมที่วางคันเชื่อม เมื่อวางเต็มกระบอกลวดแล้ว วางฐานลงเบาๆ ปิดฝาให้มิดชิด

3. หลังจากที่วางลวดเชื่อมเต็มกระบอกแล้ว ใช้ไฟฟ้า 220V เครื่องไฟฟ้าจะถูกปรับไปยังอุณหภูมิที่ต้องการ ขณะที่กระบอกอบกำลังทำความร้อนอยู่ ไฟจะสว่างขึ้นและเมื่อการทำความร้อนสิ้นสุด ไฟจะดับลง

4. เนื่องจากท่อความร้อนมีการควบคุมไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นท่อความร้อนกับกระบอกอบด้านในจึงมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน การทำความร้อนจะทำให้ไฟมีการเปิดปิดติดต่อกัน 2-3 ครั้ง จึงจะได้อุณหภูมิตามที่ต้องการ

5. เมื่อความร้อนสูงถึง 200 องศาเซลเซียส กาด้านนอก (โดยเฉพาะบริเวณฝาบน) อุณหภูมิจะสูงมาก ไม่ควรใช้มือสัมผัส หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

